

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРИГОРОПОЛИССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ имени атамана М.И.ПЛАТОВА»
(ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И.Платова)

Россия, 356020, Ставропольский край, Новоалександровский район, ст-ца. Григорополисская,
ул. Ленина, 1. тел/факс (86544) 5-22-99, 5-23-25, 5-17-72
электронная почта gshtd@mail.ru

№ 134 от 22 марта 2022 года

Заместителю прокурора
Новоалександровского района
советнику юстиции
Репченко А.А.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова» с участием заместителя прокурора Новоалександровского района Пилипко Д.А. рассмотрено представление прокуратуры от 17.03.2022 года о нарушении пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения сообщая, что в данный момент в общежитии ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» проживает 160 студентов, а также 19 лиц эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

С целью соблюдения прав студентов и эвакуированных лиц, а также устранения нарушений пожарной безопасности нами проведена следующая работа:

№ п/п	Нарушения	Примечание
1	Световые оповещатели «Выход» не в полном объёме содержатся в исправном (работоспособном) состоянии	Выполнено
2	Заблокированы двери эксплуатационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров в лестничные клетки	Выполнено
3	Неисправны (нарушена целостность) дымовые пожарные извещатели, установленные в поэтажных коридорах	Выполнено
4	Огнетушители не в полном объёме имеют порядковые номера на корпусах	Выполнено

05.04.2204.22

5	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения	Установлен гидрант
6	Не обеспечено проведение проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (весной и осенью) с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Не требуется
7	В номерах отсутствуют планы эвакуации	Выполнено
8	Не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации	Выполнено
9	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями	
10	Допущено оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых приборов в номерах	Выполнено
11	Допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками	Выполнено
12	Допущено размещение речевых оповещений на расстоянии менее 150 мм от потолка	Не выполнено
13	Сняты двери с поэтажных коридоров в фойе	Не выполнено
14	Объект не оборудован выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделении пожарной охраны без участия работников транслирующей организации	Не выполнено
15	Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии	Не выполнено
16	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не содержится в исправном работоспособном состоянии	Не выполнено
17	Не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности	Не выполнено
18	На объекте защиты не обеспечено наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в состав указанных систем, и результаты пусконаладных испытаний ² указанных систем	Не выполнено
19	Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности	Не выполнено

20	В месте расположения пожарных приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений , защищаемых установками противопожарной защиты.	Выполнено
21	Помещение насосной не обеспечено схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях	Не выполнено
22	Отсутствует указатель направления со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель, подключенный к сети энергоснабжения , с четко нанесенным цифрами расстояния до местоположения источника наружного противопожарного водоснабжения	Выполнено
23	Допущена установка на окнах 1 этажа глухих металлических решеток	Выполнено
24	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности , а так же класса зоны	Не выполнено
25	Отсутствует проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации	Не выполнено

В связи с отсутствием финансовых средств устранить нарушения по пунктам: 5,12,13,14,15,1,17,18,19,21,24,25. не представляется возможным.

Директор
ГБПОУ ГСХТ
имени атамана М.И.Платова



С.Г.Козел

исп. юрисконсульт Момотов Е.В.
тел. 5-22-99