

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРИГОРОПОЛИССКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ имени атамана М.И.ПЛАТОВА»
(ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И.Платова)

Россия, 356020, Ставропольский край, Новоалександровский район, ст-ца. Григорополисская,
ул. Ленина, 1. тел/факс (86544) 5-22-99, 5-23-25, 5-17-72
электронная почта gshtd@mail.ru

№ 134 от 22 марта 2022 года

Заместителю прокурора
Новоалександровского района
советнику юстиции
Репченко А.А.

Администрация государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова» сообщает Вам об устранении нарушений требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки 09.03.2022 года.

№ п/п	Нарушения	Примечание
1	Световые оповещатели «Выход» не в полном объёме содержатся в исправном (работоспособном) состоянии	Выполнено
2	Заблокированы двери эксплуатационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров в лестничные клетки	Выполнено
3	Неисправны (нарушена целостность) дымовые пожарные извещатели, установленные в поэтажных коридорах	Выполнено
4	Огнетушители не в полном объёме имеют порядковые номера на корпусах	Выполнено
5	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения	Установлен гидрант
6	Не обеспечено проведение проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раза в год (весной и осенью) с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Не требуется
7	В номерах отсутствуют планы эвакуации	Выполнено
8	Не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации	Выполнено

Отм. 21.04.2022.

9	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый придел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями	
10	Допущено оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых приборов в номерах	Выполнено
11	Допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками	Выполнено
12	Допущено размещение речевых оповещений на расстоянии менее 150 мм от потолка	Не выполнено
13	Сняты двери с поэтажных коридоров в фойе	Не выполнено
14	Объект не оборудован выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделении пожарной охраны без участия работников транслирующей организации	Не выполнено
15	Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии	Не выполнено
16	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не содержится в исправном работоспособном состоянии	Не выполнено
17	Не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности	Не выполнено
18	На объекте защиты не обеспечено наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в состав указанных систем, и результаты пусконаладных испытаний ² указанных систем	Не выполнено
19	Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности	Не выполнено
20	В месте расположения пожарных приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	Выполнено
21	Помещение насосной не обеспечено схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях	Не выполнено
22	Отсутствует указатель направления со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель, подключенный к сети энергоснабжения, с четко нанесенным цифрами расстояния до местоположения источника наружного	Выполнено

